

Metal Wall Relief


Developed by Vitra in Switzerland
Design: Alexander Girard




Instructions for use
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

vitra.

Metal Wall Relief




1-2 x



1


Sun
Heart
Little Heart
Arrow
Dove
International
Love Heart

1 x Ø 5 x 50 mm



2


Sun
Heart
Little Heart
Arrow
Dove
International
Love Heart
Magic Snake



1


Magic Snake

2 x Ø 5 x 50 mm




3

Sun
Heart
Little Heart
Arrow
Dove
International
Love Heart
Magic Snake



4

Sun
Heart
Little Heart
Arrow
Dove
International
Love Heart
Magic Snake



EN CAUTION! Please note: Due to safety reasons, Metal Wall Relief should only be installed by a professional. The mounting materials are suitable for walls made of concrete or brick, but not for hollow walls.

DE VORSICHT! Aus Sicherheitsgründen sollte Metal Wall Relief nur von Fachpersonal montiert werden. Das Montagematerial gilt für Beton- und Backsteinwände, nicht aber für hohle Wände.

FR ATTENTION! Pour des raisons de sécurité, il est conseillé que le montage de votre étagère Metal Wall Relief soit effectué uniquement par du personnel qualifié. Le matériel de montage est destiné aux murs en béton et en briques mais pas aux murs creux.

NL VOORZICHTIG! Metal Wall Relief mag om veiligheidsredenen alleen door deskundig personeel worden gemonteerd. Het montage materiaal is bedoeld voor beton- en baksteenmuren, maar niet voor holle muren.

ES PRECAUTION! Por motivos de seguridad, las Metal Wall Relief deben ser montadas sólo por personal cualificado. El material de montaje es apto para paredes de hormigón y ladrillo, pero no para paredes huecas.

IT ATTENTIONE! Per ragioni di sicurezza, far montare Metal Wall Relief preferibilmente da personale qualificato. Il materiale di montaggio è adatto a pareti in calcestruzzo e mattoni, ma non a pareti cave.

EN Powder-coated surfaces should be cleaned with aqueous solutions made from pH-neutral (pH 5-8) detergents or cleaning products and soft, non-abrasive cloths, rags or industrial cotton batting.

Always clean metal surfaces gently and without scrubbing so that the surface is not scratched. Never use cleaners containing granular substances, acetic acid or citric acid.

DE Pulverbeschichtete Oberflächen sollten mit wässrigen Lösungen aus neutralen (pH 5-8) Wasch- oder Reinigungsmitteln und mit weichen, nicht aggressiven Tüchern, Lappen oder Industriewatte gereinigt werden.

Bitte reinigen Sie Metalloberflächen immer vorsichtig und ohne zu scheuern, damit die Oberfläche nicht verkratzt. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die körnige Substanzen, Essigsäure oder Zitronensäure enthalten.

FR Les surfaces finition époxy doivent être nettoyées à l'aide de solutions aqueuses à base de nettoyeurs neutres (pH 5-8) et de chiffons non agressifs.

Nettoyez toujours délicatement les surfaces métalliques, et ne frottez pas afin de ne pas les rayer. N'utilisez jamais de nettoyeurs contenant des substances granuleuses, de l'acide acétique ou de l'acide citrique.

NL Oppervlakken met een poedercoating moeten gereinigd worden met wateroplossingen uit neutrale (pH 5-8) was- of reinigingsmiddelen en met zachte, niet-agressieve doeken, vadders of industriële watten.

Reinig metalen oppervlakken altijd voorzichtig en zonder schuren, zodat u geen krassen maakt op het oppervlak. Gebruik in geen geval reinigingsmiddelen die korrelige substanties, azijnzuren of citroenzuren bevatten.

ES Las superficies con recubrimiento en polvo se limpian con una solución acuosa preparada con un producto de limpieza neutro (pH entre 5 y 8) y con un paño suave y delicado, una bayeta o con algodón industrial.

Procure limpiar las superficies metálicas con siempre concuidado y sin frotar, para así evitar que se rayen. No utilice en ningún caso productos de limpieza que contengan sustancias granuladas, ácido acético o ácido cítrico.

IT Pulire le superfici verniciate a polveri con soluzioni di acqua e detersivi neutri (pH 5-8) e panni morbidi e non abrasivi, stracci oppure ovatta.

Pulire le superfici metalliche sempre delicatamente senza strofinare, in modo da non graffiare. Non utilizzare detersivi che contengono sostanze granulari, acido acetico o acido citrico.